



# Collegamento elettrico e Bus batterie US2000B



Cavo di alimentazione AWG 5  
Fornito in Kit con l'inverter

N.B. Il cavo di comunicazione è un cavo speciale,  
non utilizzare cavi Ethernet normali o incrociati

Fusibili di protezione rapidi Italweber  
(o equivalenti)  
Carica batteria da 50 A - Fusibili 22x58 - 50A  
cod. Italweber 1441050  
Carica batteria da 1000 A - Fusibili 22x58 - 100A  
cod. Italweber 1441099  
(accessori non compresi nel kit)



Accensione batterie: mettere tutti i tasti su ON e premere il pulsante rosso della prima batteria collegata all'inverter  
Spegnimento batterie: premere il pulsante rosso della prima batteria collegata all'inverter e mettere tutti i tasti su OFF  
N.B. NON E' NECESSARIO CONFIGURARE I DIP SWITCH